

Bereisung der samtgemeindeeigenen Gebäude 2026 -Maßnahmenkatalog-

Gebäude / Mängel	Maßnahme
Grundschule Utarp Schimmel im Raum 17 Putz im Klassenraum 6 bröckelt	Maler ist beauftragt Maler ist beauftragt
Kindergarten Utarp Eingangsbereich renovieren Eingangstür schließt nicht mehr richtig Anstrich der Räume/Fenster	beauftragt beauftragt neue Tür wird beauftragt
Grundschule Utarp; Wohnung Freese Silikonfugen im Badezimmer und der Küche müssen erneuert werden	beauftragt
Grundschule Ochtersum; Wohnung Ukrainer keine Abgabe	Bei der Besichtigung wurde ein kaputtes Dachfenster festgestellt
Altenwohnungen Blomberg; Wohnung Heidi Buss Wasserhahn im Bad leckt	erledigt
Altenwohnungen Blomberg; Wohnung Brigitte Frerichs Fenster im Schlafzimmer undicht Risse in der Wand (Küche, Wohnzimmer) Stolperstufe zur Terrasse Schlüssel zu Durchgangstür Terrasse fehlt Heizung im Bad funktioniert nicht richtig Bewegungsmelder an der Eingangstür wären sinnvoll	Wird von den Hausmeistern erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt
Kindergarten Blomberg Keine Abgabe	Feuchtigkeitsmessung durchführen
Krippe Blomberg Türklingel für den Außenbereich Löcher im Putz (verschiedene Räume) Sprünge in Fliese und Spiegel (Erwachsenen Toilette) Plissee in der Küche gebrochen	beauftragt beauftragt erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt

Beschädigungen an den Wänden durch die Stühle Im Krippenbus fehlt eine Schraube	beauftragt erledigt
Grundschule Blomberg; Wohnung Hinrichs Über der Dusche im Badezimmer Schimmel Abdichtung in den Dachfenstern fehlt Silikonfugen im Badezimmer müssen erneuert werden Jalousie in der Toilette kaputt	Wird von den Hausmeistern überprüft beauftragt beauftragt Wird von den Hausmeistern erledigt
Grundschule Neuschoo Container auf dem Sportplatz entfernen (Verletzungsgefahr) Umrandung Sandkasten Lückenhaft	Wird vom Bauhof überprüft. Wird vom Bauhof überprüft.
Grundschule Willmsfeld Raum 17: Notausgangstür undicht Raum 8: Fenster links hängt und die Fensterbank ist beschädigt Raum 8: Fußboden hat Löcher (ehemaliger Tafelstandort) Aktueller Flucht und Rettungsplan fehlt	Maßnahme erledigt Wird vom Hausmeister überprüft. beauftragt beauftragt
Kindergarten Eversmeer Leisten im Bewegungsraum fehlen Betonplatte im Außenbereich geht kaputt Außenwand im Bewegungsraum und Flur Feucht Geländer in der Gruppenräumen streichen / schleifen	erledigt Wird vom Bauhof überprüft. erledigt Wird von den Hausmeistern überprüft
Kindergarten Westerholt Fluchttür zieht (Kindergarten erste Gruppe) Durchzug durch Fenster und Fluchttür (Kindergarten zweite Gruppe) Bei starken Regen undichte Decke (Kindergarten zweite Gruppe) Regenrinne läuft über, evtl. nicht gereinigt oder defekt (Kindergarten zweite Gruppe) Fehlender / defekter Sonnenschutz/Plissee (Kindergarten dritte Gruppe) Tür zum Gruppenraum/Abstellraumdefekt (Kindergarten dritte Gruppe) Fehlender Windfang beim Anbau (Kindergarten dritte Gruppe) Generell abgängiger Putz an Wänden in den Gruppenräumen und im Flur, teilweise kommt dort der Untergrund zum Vorschein Bodenlatten -und Tür der Blockhütte müssten erneuert werden Fluchttüren erfüllen nicht die entsprechenden Funktionen (abschließbar von innen) Kaputtes Fenster (zweite Gruppe Krippe) Sichtschutz Außentür + defektes Schloss Fluchttür (zweite Gruppe Krippe)	wird abgearbeitet

Fehlende Trennwände zwischen den Toiletten (zweite Gruppe Krippe) Tür zum Büro „schleift“ und sollte durch eine Schallschutztür ersetzt werden	
Grundschule Westerholt Regenrinne tropft Schimmel im Putzraum Urinal Betätigungsdrücker austauschen Gr. Raum E. Eschen, Lichtschalter defekt Fahrradstände im Schulhof herrichten	beauftragt beauftragt erledigt erledigt im Herbst
Mietwohnung Westergast 10a; Sanders Bei starken Regen läuft Wasser im Eingangsbereich durch die obere Wand	Wird vom Bauhof überprüft.
Außenumkleide Abläufe verfugt nicht versiegelt? Deckenplatte Schiedsrichterraum fehlt Nochmal Grundreinigung Heizungsanlage läuft noch nicht	Wird im Zuge der Gewährleistung behoben