

Bereisung der samtgemeindeeigenen Gebäude 2025 -Maßnahmenkatalog-

Gebäude / Mängel	Maßnahme
Grundschule Utarp Kein Fluchtweg im 1. OG und die Treppe wäre zu schmal	Überprüfung durch GUV/Betriebsarzt
Kindergarten Utarp Anstrich der Fenster von außen Eingangsbereich Fußbodenbelag kaputt Anstrich der Räume Eingangstür neues Silikon Eingangsbereich neu fugen	Einholung der Kosten beauftragt 2026 beauftragt Bauhof beauftragt
Grundschule Utarp; Wohnung Freese	keine Abgabe
Grundschule Ochtersum keine baulichen Mängel	keine baulichen Mängel
Kindergarten Ochtersum keine baulichen Mängel	keine baulichen Mängel
Grundschule Ochtersum; Wohnung Heyen Im Badezimmer sind die Fugen teilweise gerissen bzw. geplatzt	erledigt
Grundschule Ochtersum; Wohnung Ukrainer	keine Abgabe
Altenwohnungen Blomberg; Wohnung Käthe Eilts Rauchmelder im Wohnzimmer	erledigt
Altenwohnungen Blomberg; Wohnung Edith Albers Rolladen klemmt Rauchmelder im Wohnzimmer	erledigt erledigt

Altenwohnungen Blomberg; Wohnung Heidi Buss Der Wasserhahn im Badezimmer leckt und sitzt lose Die Fugen im Schuppen an der Terrasse bröckeln Rauchmelder im Wohnzimmer	beauftragt Wetterseite erledigt
Altenwohnungen Blomberg; Wohnung Eva Harms Rauchmelder im Wohnzimmer Versackung im Gehweg und Einfahrt zur Garage beseitigen	erledigt Kostenvoranschlag eingeholt
Kindergarten Blomberg Riss im Putz/Wand neben den Türen im Bewegungsraum (Eingang Materialraum) Auf dem Spielplatz kommen die Wurzeln hoch Fingerschutz an der Tür zum Eingang Büroraum	beauftragt Wird vom Bauhof überprüft. wird durch Betriebsarzt überprüft
Krippe Blomberg Wand in der Küche kaputt Im Schlafraum fehle Deckenplatten Die Fallhöhe von der Schaukel und dem Sandkasten passt nicht An der Putzraumtür fällt der Putz ab	beauftragt Versicherungsschaden erledigt beauftragt
Grundschule Blomberg keine baulichen Mängel	keine baulichen Mängel
Grundschule Blomberg; Wohnung Kira Ihnken und Sven Benders keine baulichen Mängel	keine baulichen Mängel
Grundschule Blomberg; Wohnung Hinrichs	keine Abgabe
Grundschule Blomberg; Wohnung Meyer	keine Abgabe
JUZ Blomberg	keine Abgabe

Grundschule Neuschoo Schimmelbildung	Überprüfung beauftragt
Kindergarten Neuschoo Dachfenster sind undicht Putzbecken Wasserhahn Defekt Türrahmen streichen und Türgummis erneuern Ablauf vom Waschbecken und Wasserhähne abgänig	Kostenvoranschlag erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt Wird von den Hausmeistern erledigt
WC-Gebäude Eversmeer keine baulichen Mängel	keine baulichen Mängel
Grundschule Willmsfeld Raum 8: Fenster links hängt und die Fensterbank ist beschädigt Raum 8: Fußboden hat Löcher (ehemaliger Tafelstandort) Aktueller Flucht und Rettungsplan fehlt	Wird vom Bauhof überprüft. 2026 beauftragt
Kindergarten Eversmeer Außenwand im Bewegungsraum und Flur feucht Warmes Wasser im Bad Schaukel im Bewegungsraum befestigen	In Beauftragung Überprüfung beauftragt Überprüfung beauftragt
Kindergarten Westerholt Im Windfang eine Fliese kaputt Fenster gesprungen (Eichhörchengruppe)	Überprüfung beauftragt wird erneuert
Grundschule Westerholt Der Fußboden an den ehemaligen Tafelstandorten muss erneuert werden Zaun zur Parkstraße ausbessern Wasserspender abbauen Türfeststeller zur Parkstraße erneuern Neuanstrich der Wände und Löcher zuspachteln	2026 Wird vom Bauhof erledigt. erledigt erledigt Wird mit Malerarbeiten erledigt (Sommerferien)

Altenwohnungen Westerholt; Wohnung Thiel Rauchmelder im Wohnzimmer	erledigt
Altenwohnungen Westerholt; Wohnung Schuster Rauchmelder im Wohnzimmer	erledigt
Altenwohnungen Westerholt; Wohnung Beenders Rauchmelder im Wohnzimmer	erledigt
Altenwohnungen Westerholt; Wohnung Buschmann Bäume schneiden Rauchmelder im Wohnzimmer	wird im Herbst durch den Bauhof erledigt erledigt
Mietwohnung Westergast 10a; Sanders Heizung brummt wenn kaltes Wasser läuft Bei starken Regen läuft Wasser im Eingangsbereich durch die obere Wand	Neue Heizung geplant Wird vom Bauhof überprüft.
Mietwohnung Westergast 10; Lahr Schimmel in der Küche	Wird überprüft.